



Avenida da República 3000
Edifício Estoril Office Porta B, Piso 3
2649-517 Alcabideche

Tel: 219 947 047
E-mail: info@usadocertificado.apdca.pt

Verificação de Qualidade Automóvel

referência DEKRA: DKA01612

Vistoria e peritagem efectuada por **DEKRA**

data 2024-11-18 local Safety Center Unid. Móvel - Amadora
hora 15:00:00 morada , 2720-413

Dados do veículo

marca	Volvo	portas	5
modelo	XC 40	cor	PRETO
versão	1.5 T4 PHEV Automático Plus Dark Navigator	IPO válida	Sim
matrícula	60-93-22	kms	37 235
data de matrícula	2021-06-30	VIN	YV1XZBWVFM2609322
potência / cilindrada	211 hp / 1 477 cm ³	caixa de velocidades	AUTOMATICA
combustível	HIBRIDO	histórico de manutenção	OK
categoria		próxima manutenção	

Observações



Para consulta do relatório detalhado.

VERIFICAÇÃO TÉCNICA

1.1 Motor / Caixa de Velocidades		Observações
01 Diagnóstico electrónico / luzes avisadoras	<input checked="" type="radio"/>	Histórico de avarias sem registo no painel de instrumentos
02 Estanquicidade	<input checked="" type="radio"/>	OK
03 Sistema de refrigeração	<input checked="" type="radio"/>	OK
04 Bateria	<input checked="" type="radio"/>	OK
05 Alternador	<input checked="" type="radio"/>	OK
06 Níveis dos fluidos	<input checked="" type="radio"/>	OK
07 Caixa de velocidades	<input checked="" type="radio"/>	OK
08 Embraiagem	<input checked="" type="radio"/>	OK
09 Sistema de escape	<input checked="" type="radio"/>	OK








1.2 Sistemas de segurança		Observações
01 Direcção e suspensão	<input checked="" type="radio"/>	OK
02 Sistema de travagem	<input checked="" type="radio"/>	OK
03 Teste de fluido de travagem	<input checked="" type="radio"/>	OK
04 Jantes	<input checked="" type="radio"/>	OK
05 Pneumáticos	<input checked="" type="radio"/>	OK
Localização		Marca / Modelo / Medida / Profundidade
Frente esquerdo	<input checked="" type="radio"/>	CONTINENTAL - 235/50 R19 108V - DOT 1822 - 5.5
Frente direito	<input checked="" type="radio"/>	CONTINENTAL - 235/50 R19 108V - DOT 1822 - 5.5
Traseiro esquerdo	<input checked="" type="radio"/>	CONTINENTAL - 235/50 R19 108V - DOT 1822 - 5.5
Traseiro direito	<input checked="" type="radio"/>	CONTINENTAL - 235/50 R19 108V - DOT 1822 - 5.5
Sobressalente	<input checked="" type="radio"/>	Não equipa o veículo
Pneumáticos adicionais	<input type="radio"/>	

CARROÇARIA

2.1 Carroçaria		Observações
01 Lateral esquerda	●	OK
02 Frente	●	OK
03 Lateral direita	●	OK
04 Traseira	●	OK
05 Tejadilho	●	OK
06 Zona inferior	●	OK
07 Vidros	●	OK

2.2 Iluminação		Observações
01 Iluminação - frente	●	OK
02 Iluminação - traseira	●	OK
03 Estado de conservação	●	OK

HABITÁCULO

3.1 Sistemas de conforto		Observações
01 Guarnições, estofos, forras e bancos		OK
02 Teste de climatização (temperatura)		OK
03 Iluminação interior		OK
04 Navegação		OK
05 Multimédia		OK
06 Tecto de abrir		Não equipa o veículo
07 Tablier		OK

3.2 Teste de comandos e dispositivos		Observações
01 Painel de instrumentos (check)		OK
02 Buzina		OK
03 Comandos do volante		OK
04 Comandos eléctricos / manuais		OK
05 Sistema de limpa pára-brisas		OK
06 Sensores de estacionamento		OK
07 Câmera de estacionamento		OK
08 Computador de bordo		OK

Anotações

Sem anotações adicionais.

Condições Gerais do Programa Usado Certificado APDCA

1. A viatura certificada é propriedade da entidade que submeteu a viatura para esta certificação, a qual é associada da APDCA.
2. O Programa Usado Certificado APDCA, tem como objectivo informar o público do estado de funcionamento e físico da viatura certificada no momento da sua verificação, conforme o resultado descrito sobre a viatura.
3. A aprovação da viatura deve ser entendida como indicativa e não vinculativa para a APDCA, relativamente à aquisição do veículo, não devendo pois ser entendido como uma proposta de compra ou venda.
4. A verificação técnica cujo resultado aqui espelhado, foi realizada com base na metodologia preconizada pela entidade mencionada neste relatório, com suporte dos dispositivos de diagnóstico considerados adequados para o efeito.
5. A verificação técnica não contempla eventuais despesas ou custos relativos à reparação de anomalias, avarias ou sinistro do veículo.
6. A verificação técnica é realizada de acordo com o estado da viatura aquando do momento da sua avaliação, considerando-se a APDCA alheia a toda e qualquer anomalia, avaria ou inconformidade produzida e/ou detectada em momento posterior à realização do serviço.
7. A emissão do relatório de Verificação de Qualidade APDCA não representa a celebração de qualquer contrato de garantia, mas, a certificação do estado da viatura, nos termos e limites constantes do respetivo relatório.
8. O serviço "Verificação de Qualidade APDCA", não contempla qualquer valorização de danos ou avarias.
9. A Verificação de Qualidade APDCA pressupõe que os veículos a verificar obedecem aos seguintes requisitos: (a) Se encontra limpo, em bom estado geral de funcionamento, apresentando o desgaste considerado habitual e normal neste tipo de viatura, (b) não apresenta sinais de sinistro, (c) se encontra em conformidade com o regulamento para a sua circulação na via pública, (d) que não incide sobre o mesmo qualquer ónus ou qualquer outro tipo de restrição à sua venda ou transacção, (e) se encontra registado em Portugal, estando todos os impostos e taxas que advêm da sua situação completamente liquidados, (f) verificação de vários componentes electrónicos para confirmação dos km registados nestes.
10. O resultado aprovado (Viatura Certificada), tem por base algoritmos de análise sendo o mesmo obtido através da pontuação representada com círculos preenchidos a cor; sendo que "cor verde" é considerado OK, "cor laranja" considerado OK mas com anotações e a "cor vermelha" reprovável ao relatório técnico. A presença de círculos sem cor significa que "Não Aplicável", por ex: *viatura não equipa o acessório em questão*. O quadro 1.1 é reprovável por qualquer classificação "cor vermelha" à excepção do ponto 1.1.04; O quadro 1.2 é reprovável apenas nos pontos 1.2.01, 1.2.02 e 1.2.03; O quadro 2.1 e 2.2 é reprovável com uma classificação de "cor vermelha" quando acumulados 4 ou mais classificações de "cor vermelha" nesses quadros; O quadro 3.1 é reprovável com uma classificação de "cor vermelha" em qualquer ponto; O quadro 3.2 é reprovável com uma classificação de "cor vermelha" em qualquer ponto. O relatório poderá ser reprovado também caso no histórico de manutenção estiver atribuído um valor 'NOK'.
11. O acesso a este programa só é elegível para associados ativos da APDCA, os quais aceitaram sob o compromisso de honra, que todos os dados inscritos sobre a sua a viatura certificada, estão em conformidade e nunca foram alvo de nenhuma adulteração de km, ou da integridade estrutural da viatura certificada.
12. A certificação concedida é válida pelo tempo de stock. Caso a viatura tenha uma actualização de kms após a certificação de mais 999kms (novecentos e noventa e nove quilómetros) deixa de estar elegível para ser anunciada como viatura certificada nos portais.
13. O não cumprimento do ponto 11 por parte do associado, leva à exclusão do programa e à divulgação do motivo de forma pública.
14. Em caso de litígio entre o cliente e a empresa associada, a APDCA nomeia desde já o Centro de Arbitragem de Conflitos da Universidade Autónoma de Lisboa como primeira instância para a mitigação do mesmo.